Scritto da Marco Angione
Giovedì 19 Maggio 2011 13:47 - Ultimo aggiornamento Giovedì 19 Maggio 2011 14:00

Asus UK annuncia, sulla sua pagina Facebook , la disponibilità di un **ennesimo aggiornamento del firmware per Eee Pad Transformer TF101**
. Quest'ultimo, in particolare, sarebbe rivolto a risolvere alcuni
bug che affliggono la tastiera dock
.

Riportiamo l'annuncio:
"Eee Pad Transformer firmware update 8.2.3.13 released – keyboard dock issues fixed. Don't forget once you have updated the firmware on the Pad and rebooted, you must then also click on the firmware update icon for the keyboard dock (it will appear as a triangle in the bottom right of the screen). We completed the process on our test unit here with no problems."



I problemi che l'aggiornamento mira a risolvere riguardano la connessionefra dock e tablet: *" Some had connection problems (so the keys trackpad weren't responding) and some weren't allowing charge."*

Ricordiamo che la docking keyboard per Eee Pad transformer sarà disponibile in Italia solo nei prossimi giorni e che quindi gli utenti italiani non sono interessati dal problema.